

Antikvarisk rapport

# Skabersjöskolan

Restaurering av staket

*Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun  
Skåne län*



Malmö Kulturmiljö  
Enheten för Kulturmiljövård  
Rapport 2007:006

**Pia Gunnarsson Wallin och Maria Lundberg**



## **Malmö Kulturmiljö**

Box 406

201 24 Malmö

Tel: 040-34 44 75

Besöksadress: Malmöhusvägen 3, Grimsbygatan 24

[www.malmo.se/kulturmiljo](http://www.malmo.se/kulturmiljo)

### **Antikvarisk rapport**

#### **Skabersjöskolan – Restaurering av staket**

**Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun. Skåne län**

Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:006

Författare: Pia Gunnarsson Wallin och Maria Lundberg

Foto: Pia Gunnarsson Wallin

Grafisk form: Anders Gutehall

Sättning: Maria Lundberg

Omslagsbild: Restaurerat staket med gamla och nya stolpar

ISSN: 1653-493X

© Malmö Kulturmiljö 2007

## Tekniska och administrativa uppgifter

Län: ..... Skåne  
Kommun: ..... Svedala  
Ort: ..... Skabersjö by  
Fastighet: ..... Skabersjö 25:2  
Ägare: ..... Skabersjöbygdens Fastighets AB

Länsstyrelsens beslut om bidrag till staket: ..... 2004-12-17  
Länsstyrelsens beslut Vård och underhåll 2005-2010: ..... 2005-05-17  
Antikvarisk slutkontroll: ..... 2006-03-20

Entreprenör: ..... Malmö Scooter Service AB  
Arbetsbeskrivning: ..... Vårdplan av Bygg-A Erfors och Jacobson Arkitekter 2004-10-26  
Antikvarisk kontrollant: ..... Pia Gunnarsson Wallin, Malmö Kulturmiljö

Arkiverat material: ..... Lst-beslut, arbetshandlingar och fotografier

## Historik

Folkskolan blev, genom den svenska folkskolestadgan från 1842, obligatorisk och varje socken skulle uppföra minst en skola. I Skabersjö byggdes den första skolan redan 1830 och trettio år senare byggdes ytterligare en. Båda byggnaderna finns kvar men är idag omgjorda till bostäder.

Från 1935 utgick ett statsbidrag till nya skolbyggnader och året därpå togs beslut av skolråd och kyrkostämma i Skabersjö att låta uppföra en ny skolbyggnad. Tomten där skolan skulle byggas var avstyckad av greve Stig Thott på Skabersjö fideikommiss. Villkoret för bidraget bestod i ökade krav på undervisningssalar samt att det skulle finnas speciella utrymmen för slöjdverksamhet, skolkök, barnbespising, toalett, gymnastik, omklädning och skolbad. Den nya skolan inrymde allt detta och var ritad av arkitekten Sante Johansson. Skabersjöskolan invigdes 1942 och verksamheten fortsatte fram till 1992. Idag inrymmer skolhuset friskolan I Ur och Skur Skabersjöskolan.

Sedan 1998 skyddas Skabersjöskolan som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. Den ligger även inom område av riksintresse för kulturmiljövården och har utpekats som ett av de kulturhistoriska uttrycken.

Skolbyggnaden i två våningar med förhöjd källare är uppförd i tegel med ljusputsade fasader. Taket är ett sadeltak. Fasadens fönstersättning är symmetrisk med ett centralt placerat trapphus. Samtliga fönster och dörrar är original från byggåret. Över huvudentrén finns skolklockan samt skolans namn och byggår i tunna metallbokstäver. Skabersjöskolan är representativ för 1940-talets offentliga modernistiska byggande, samtidigt som den är speciell då det sällan förekommer funktionalistiska skolbyggnader på den skånska landsbygden.

Skolgården omgärdas av ett enkelt och tidstypiskt staket som är en väsentlig del av såväl skolgårdens karaktär som miljön utmed bygatan. Staketet var år 2004 i stort behov av restaurering.

## Renoveringens omfattning

### Staket

Stängslet runt fastigheten, som består av ståltrådsnät upphängt på betongstolpar, var i dåligt skick och många av stolparna var skadade. Ståltrådsnätet var lappat med

nya delar och kompletterat med träplankor fästa upptill på betongstolparna. Grindarna vid huvudentrén var rostiga.

Enligt vårdplanen för Skabersjöskolan, som är upprättad av Bygg-A Ernfors och Jacobson Arkitekter 2004-10-26, skulle de nya stolparna tillverkas med de befintliga som modell. Enligt Länsstyrelsens beslut om vård och underhåll 2005–2010 var villkoret för bidraget att ingreppen skulle minimeras och att befintliga byggnadsdelar i möjligaste mån skulle lagas istället för att bytas samt att endast inte funktionsdugliga stolpar skulle bytas mot nya.

De befintliga grindarna av metall skulle, enligt vårdplanen, vid restaurering rostskyddsbehandlas genom att rosten slipades bort, metallytan grundades med järnmönjefärg och slutligen ströks med linoljefärg från Ottossons Färgmakeri. En ny grind mellan parkeringen och skolgården skulle göras med entrégrindarna som förlaga, likaså en grind ut mot åkermarken i norr och en grind mot angränsande tomt i öster.

#### **Åtgärder**

Stängslet av stålträdsnät byttes ut i sin helhet. Skadade cementstolpar byttes ut (51 nya cementstolpar samt 8 nya strävare/stag till hörnstolparna tillverkades). Nya grindar efter äldre förebild sattes upp mot parkeringen i öster. En ny enkel grind sattes upp i norr och i öster. Grindarna målades svarta.

## **Antikvarisk kommentar**

Vid antikvarisk kontroll 2005-09-29 visade sig arbetena på staketet vara utförda på ett sådant sätt att de inte kunde godkännas. Efter fördjupad kontroll 2005-10-17 sändes ett PM till Länsstyrelsen i Skåne län med en preciserad lista samt fotodokumentation över det som behövde åtgärdas. Vid den slutliga antikvariska kontrollen 2006-03-20 godkändes de omgjorda arbetena.

## Årets rapporter

Lista över utgivna rapporter inom Malmö Kulturmiljös rapportserie – Enheten för Kulturmiljövård Rapport:

### **Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:001**

Carola Lund

*Antikvarisk kontroll. Malmö Stadsteater - Ombyggnadsarbeten 2004-2006. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad. Skåne län.*

### **Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:002**

Carola Lund och Maria Lundberg

*Antikvarisk kontroll. Humanitetens Hus – Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad. Skåne län.*

### **Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:003**

Jörgen Kling

*Antikvarisk rapport. Åsphults kyrka – Utvändig renovering. Västra Vrams kyrkliga samfällighet, Åsphults socken i Kristianstads kommun. Skåne län.*

### **Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:004**

Olga Schlyter och Maria Lundberg

*Byggnadsantikvarisk utredning. Eurocs kontorsbyggnad - Dokumentation och riktlinjer inför ombyggnad. Fastigheten Annetorpsgården 1 i Malmö stad. Skåne län.*

### **Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:005**

Jörgen Kling

*Antikvarisk rapport. Marsvinsholms kyrka – Restaurering av tornspiran. Ljunits församling, Balkåkra socken i Ystad kommun. Skåne län.*

### **Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:006**

Pia Gunnarsson Wallin och Maria Lundberg

*Antikvarisk rapport. Skabersjöskolan – Restaurering av staket. Fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun. Skåne län.*



## Fotodokumentation

Fotografierna tagna före restaureringen.









Fotografierna tagna 2005-09-30, 2006-03-15 och 2007-02-13, efter restaureringen.









